


Vertikale Maus



Benutzerhandbuch


Vielen Dank, dass Sie sich für unsere kabellose vertikale Maus entschieden haben.

► Katalog:

- Kabellose vertikale Maus -----X1
- Benutzerhandbuch -----X1
- USB-Nano-Empfänger (im Batteriefach untergebracht) -----X1
- 1,4m Typ-C Ladekabel -----X1



► Tastenfunktion:



1.

2.

► Spezifikation:

| | |
|--------------|--------------------|
| Anschluss | 2.4G+BT3.0+BT5.0 |
| DPI | 800/1600/2400/4000 |
| Polling-Rate | 250Hz |

► Merkmale:

- Ergonomisches vertikales Design für Linkshänder
- Dual-Modus Verbindung
- Eingebauter 1000mAh Li-Ionen-Akku

► Verbindung:

1)2.4G

"Schieben Sie den ON/OFF-Knopf (Taste 8) in die Position ""ON"", und schließen Sie ihn an.4. Wenn der Wiederaufbau fehlgeschlagen ist, wiederholen Sie die obigen Schritte." Wenn die Verbindung abbricht, versuchen Sie, den Code wie folgt neu einzustellen:

3.

1. vergewissern Sie sich, dass die Maus aufgeladen und der Empfänger in das Gerät eingesetzt wurde.
2. "Schieben Sie die Taste 2.4G/BT (Taste) in die Position ""2.4G"".
- 3.Stecken Sie den Empfänger in das Gerät, drücken Sie dann die linke und rechte Taste gleichzeitig und schieben Sie die Taste ON/OFF (Taste 8) in die Position ""ON"".Drücken Sie dann gleichzeitig die linke und rechte Taste und schieben Sie die ON/OFF-Taste (Taste 8) in die Position ""ON"". 3 Sekunden später kann die Maus normal arbeiten."
4. Wenn der Wiederaufbau fehlgeschlagen ist, wiederholen Sie die obigen Schritte.

2)BT

Wenn Sie den BT-Modus zum ersten Mal verwenden, stimmen Sie den Code wie folgt ab:
 1. Schieben Sie die Taste 2.4G/BT (Taste) in die Position "BT".
 2. 3 Sekunden lang die Bluetooth-Kopplungstaste (Taste 10) drücken, die Ladeanzeige (⑦) leuchtet rot und blinkt, dann kann die "Bluetooth 4.0 Mouse" vom Gerät gesucht werden."

4.

3. klicken Sie auf ""Bluetooth 4.0 Mouse"" und stellen Sie eine erfolgreiche Verbindung her, woraufhin sich die Anzeige ausschaltet."
4. Wenn der Wiederaufbau fehlgeschlagen ist, wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

► Hinweis:

Verbinden Sie die Maus und den USB-Anschluss mit einem Typ-C-Ladeanschluss mit einem beim Aufladen leuchtet die Anzeige (D) rot auf, wenn sie voll aufgeladen ist, erlischt das Licht. Drücken Sie die DPI-Taste, um DPI zwischen 800/1200/1600/2400/4000 zu wechseln, blinkt das Ladelicht einmal zweimal dritte vier und fünf mal entsprechend.Drücken Sie die rechte Taste,

► Debugging-Tipps:

Vergewissern Sie sich, dass der Empfänger in den USB-Anschluss eingesteckt ist. "Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen Maus und Gerät 10 m beträgt. l . Stellen Sie sicher, dass die ON/OFF-Taste in die Position ""ON"" geschoben wird." "Vergewissern Sie sich, dass die ON/OFF-Taste in die Position ""ON"" geschoben wird."

5.